PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Auto Sécurité

N° C 27296013

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Visite technique périodique	06/06/2016	16077731

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069C110

RAISON SOCIALE : SARL ACSE

ADRESSE : 99, AVENUE SIDOINE APOLLINAIRE
69009 LYON
Tél : 04-78-83-57-57

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : PITTIE Dominique

N° D'AGRÉMENT : 069C0005

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date	Date 1ère mise circulation
BQ-596-LZ (F)	03/02/2012	23/07/2009

Genre	Marque	Type
VP	FERRARI	MFE1905H3056

N° dans la série du type	Energie
ZFFLJ65B000168839	ES

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale du véhicule
33817	CALIFORNIA

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRENOM OU RAISON SOCIALE :
HAMMOUD MILOUD

ADRESSE : 12 AVENUE AMPERE
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
CONTRE-VISITE AU PLUS TARD LE 06/08/2016.
Au-delà, nouvelle visite complète.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation
Version du logiciel : C07.02

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 1
5.3.2.1.1. PNEUMATIQUE : Déformation ou coupure profonde AVG, AVD

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 2
4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas G
5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière AVG, AVD

Ce procès-verbal contient 1 page

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
Forces verticales (daN)	895		1000	
Frein de service				
Force (daN)	G : 435	D : 388	G : 385	D : 365
Déséquilibre (%)	11		6	
Force (daN)	G : 435	D : 388	G : 385	D : 365
Efficacité (%)		83		
Efficacité frein stationnement (%)		31		
Efficacité frein de secours (%)		---		
Suspension				
Déséquilibre (%)	0		6	
Ripage (m/km)	-1.8			
Feux de croisement (%)	G : -2.8	D : -1.8	h : < 0,8 m	
Feux antibrouillard (%)	G : ---	D : ---	---	
Pollution CO ralenti :	0.01 %	CO ralenti accéléré : 0.01 %		
Lambda :	1.003			

XXXXXXXXX

XXX

XXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXX

S 06/08/2016
BQ-596-LZ